

Muestreo Planta de Tratamiento Cebollales I, Panajachel  
21 de mayo de 2019 de 11:15 a 11:52 hrs

**Medición Oxígeno Disuelto (Derecha) Norte**

Entrada					
Derecha		Centro		Izquierda	
m	mg/L	m	mg/L	m	mg/L
3.5	0.21	3.5	0.05	3.5	0.03
2.5	0.38	2.5	0.21	2.5	0.10
0.5	0.16	0.5	0.18	0.5	0.27

Centro					
Derecha		Centro		Izquierda	
m	mg/L	m	mg/L	m	mg/L
3.5	0.11	3.5	0.03	3.5	0.02
2.5	0.23	2.5	0.05	2.5	0.04
0.5	0.38	0.5	0.13	0.5	0.03

Salida					
Derecha		Centro		Izquierda	
m	mg/L	m	mg/L	m	mg/L
3.5	0.04	3.5	0.01	3.5	0.02
2.5	0.03	2.5	0.01	2.5	0.01
0.5	0.02	0.5	0.02	0.5	0.01

**Medición de Oxígeno Disuelto (Izquierda) Sur**

Entrada					
Derecha		Centro		Izquierda	
m	mg/L	m	mg/L	m	mg/L
3.5	0.20	3.5	0.09	3.5	0.04
2.5	0.78	2.5	0.5	2.5	0.55
0.5	1.03	0.5	0.41	0.5	0.66

Centro					
Derecha		Centro		Izquierda	
m	mg/L	m	mg/L	m	mg/L
3.5	0.54	3.5	0.64	3.5	0.62
2.5	0.65	2.5	0.80	2.5	0.75
0.5	0.93	0.5	0.90	0.5	0.98

Salida					
Derecha		Centro		Izquierda	
m	mg/L	m	mg/L	m	mg/L
3.5	1.51	3.5	2.14	3.5	1.78
2.5	1.82	2.5	1.69	2.5	1.88
0.5	1.93	0.5	1.75	0.5	2.13

*Licda. Flor Mayari Barrenechea*  
Encargada de Laboratorio  
-AMSCLAE-

*MSc. Elsa María de Fátima Reyes Morales*  
Jefe del Depto. de Investigación y  
Calidad Ambiental  
-AMSCLAE-

*MSc. Onelia Xicay Franco*  
Subdirectora Técnica  
AMSCLAE

Vía Principal, 3-56 zona 2, Panajachel, Sololá, Guatemala, C.A. - PBX 502 - 79616464

[www.amsclae.gob.gt](http://www.amsclae.gob.gt)

